


De boven- en ondergrondse groeiruiimte

A-A1 Bij boomlocatie A zijn erg veel kabels en leidingen aanwezig (zie ook Fig. 5 en 6). Daarnaast is op Afb. 2 en bij Fig. 5 goed te constateren dat de boom ernaast al een behoorlijk omvang heeft (concurrentiegroei). De boven- en ondergrondse groeiruiimte is dus verre van optimaal. Daarom is er gekozen voor een andere locatie: A1, zoals te zien is in Fig. 6 en op Afb. 3.

B Ook bij Afb. 4 moest de boom vervangen worden. Hier is vanwege kabels en leidingen wederom gekozen voor een betere locatie. (5 meter verder).


C De boom bij locatie C is wel op dezelfde locatie teruggeplaatst.



Afb. 2

Afb. 2: Bij aankomst was de boom al verwijderd. Er was alleen nog een boomstronk aanwezig.

A1



Afb. 3



Bron: GeoVisia gemeente Tilburg
1-aug 2024

GEMEENTE TILBURG





Fig. 7



Afb. 4




Fig. 5

Fig. 5 en 7 geven 2 locaties aan waar erg veel kabels en leidingen aanwezig waren. Daarom is er gekozen voor een alternatief.




Fig. 6

- Bestaande boom
- De boom wordt op dezelfde locatie teruggeplaatst.
- De boom is niet op dezelfde locatie teruggeplaatst. Er is gekeken naar een alternatief.
- Een nieuwe boomlocatie (het alternatief)
- Kabels, water- en gasleidingen
- Openbare weg
- Fiets- en/of voetpad
- Openbaar groen
- Verharding
- Bebouwing

Fig. 6: Een overzichtkaart met 3 boomlocaties (A, B en C) bomen die vervangen moesten worden. Inventarisatie van eventueel uit te voeren werkzaamheden vond plaats in de zomer van 2023.